



Comunicato stampa del 10 novembre 2023
Porto di Salerno

PORTO DI SALERNO, RIPRISTINATA OPERATIVITÀ MOLO MANFREDI

Una parte del prolungamento della banchina, dove sorge la Stazione Marittima, ha subito nei giorni scorsi dei dissesti causati dall'uso dei bow thruster

Verso il pieno ripristino dell'operatività del Molo Manfredi del Porto di Salerno, dopo l'interdizione del 7 novembre scorso dovuta a un cedimento di una parte del prolungamento della banchina. Un dissesto che non ha interessato l'intero prolungamento del Molo Manfredi, lungo circa 170 metri, ma un tratto lungo circa 50 metri che non ha coinvolto gli elementi strutturali della trave di coronamento.

L'intervento di consolidamento di una parte del prolungamento del Molo Manfredi del Porto di Salerno verrà concluso oggi pomeriggio, a soli tre giorni dall'interdizione. L'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale ringrazia la Capitaneria di Porto di Salerno per la sinergia e la collaborazione messa in campo.

Il cedimento, al momento non prevedibile, è stato provocato da uno scalzamento al piede delle opere di contenimento della banchina dovuto alle turbolenze generate dalle eliche di manovra delle navi, da crociera in questo caso, che ormeggiano presso la banchina dove si trova la Stazione Marittima del Porto di Salerno. Queste turbolenze, assolutamente naturali, hanno determinato nel tempo un abbassamento del fondale, passato da -11,00 a -15,00 metri, portando a un indebolimento del piede di banchina che ha indotto lo svuotamento del materiale di riempimento.

Celere l'intervento dell'AdSP: dopo aver subito messo in sicurezza l'area, sono stati disposti i lavori di ripristino del tratto interessato. Il fronte di banchina oggetto del consolidamento è lungo circa 50 metri, esteso poi fino a 75 metri per garantire un'ulteriore stabilità e sicurezza dell'opera di ripristino. I lavori, effettuati dopo i dovuti accertamenti tecnici che hanno permesso di redigere una perizia per l'intervento, sono stati svolti tra il 7 e il 10 novembre. Il

NAPOLI

Piazzale Pisacane

80133 Napoli · ITALY

T. (+39) 081 2283257

segreteria@adsptirrenocentrale.it

PEC protocollo@cert.porto.na.it

www.adsptirrenocentrale.it

SALERNO

Via Roma, 29

84121 Salerno · ITALY

T. (+39) 089 2588111

CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4

80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633

ripristino è consistito nella realizzazione di un invaso in materiale arido, proveniente da cava, opportunamente posizionato a protezione della porzione infissa delle palancole.

Contatti per la Stampa:

Paolo Bosso

Portavoce del Presidente

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale

p.bosso@adsptirrenocentrale.it

081 2283430